新宿区地盤資料

調査整理番号　006-028

所在地　東京都新宿区三栄町１－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		埋土	暗茶灰色	
	3.50	3.10		ローム	暗茶褐色～茶褐色	
	5.80	2.30		ローム	茶褐色	
	6.60	0.80		粘土	黄茶色	
	8.50	1.90		粘土	黄白灰色	
	10.70	2.20		粘土	黄茶色～乳黄茶色	
	12.50	1.80		細砂	暗黄茶色	
	15.80	3.30		硬質粘土	暗緑灰色	
	17.50	1.70		硬質粘土	暗茶灰色	
	20.90	3.40		細砂	黄茶色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/12	1	1/8	3/30	3
1.45					
2.15	1/11	1	1/9	3/30	3
2.45					
3.15	1/13	1	1/7	3/30	3
3.45					
4.15	2	2	3	7/30	7
4.45					
5.15	2/12	2	2/8	6/30	6
5.45					
6.15	1/20		1/15	2/35	1.7
6.50					
7.15	1/17		1/13	2/30	2
7.45					
8.15	1/16	1/8	1/6	3/30	3
8.45					
9.15	1	2	3	6/30	6
9.45					
10.15	2	2	4	8/30	8
10.45					
11.15	3	4	6	13/30	13
11.45					
12.15	5	7	5	17/30	17
12.45					
13.15	4	5	6	15/30	15
13.45					
14.15	5	5	6	16/30	16
14.45					
15.15	5	6	7	18/30	18
15.45					
16.15	3	4	3	10/30	10
16.45					
17.15	3	3	4	10/30	10
17.45					
18.15	12	15	23	50/30	50
18.45					
19.15	12	18	20/8	50/28	53.6
19.43					
20.15	22	18	10/5	50/25	60
20.40					
21.15			17/	50/	

N値～深度図




21
22
23
24
20.90
3.40
24.35
3.45
細砂
黄茶色
20.40
21.15
21.41
22.15
22.40
23.15
23.38
24.15
24.35
22
18
5
25
60
12
21
17
6
50
26
57.7
10
22
18
5
50
25
60
18
22
10
3
50
23
65.2
22
28
50
20
75