新宿区地盤資料

調査整理番号　008-011

所在地　東京都新宿区若葉一丁目２２－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調
	1.00	1.00	埋土・ローム	黒茶褐
	1.70	0.70	ローム	黄茶褐
	2.60	0.90	ローム	暗茶褐
	3.60	1.00	粘土質ローム	暗茶褐
	4.70	1.10	粘土質ローム	暗茶褐
	5.40	0.70	粘土	暗黄褐
	6.50	1.10	シルト質粘土	黄茶褐
	7.60	1.10	粘土	暗乳灰
	8.60	1.00	粘土	暗乳灰
	9.50	0.90	シルト質粘土	茶褐
	10.60	1.10	砂混じり粘土	乳黄灰
	11.10	0.50	シルト質粘土	乳灰
	11.40	0.30	粘土質細砂	茶褐
	12.60	1.20	細砂	暗黄褐
	15.65	3.05	細砂	暗黄褐
	18.20	2.55	シルト質粘土	暗青灰
	18.60	0.40	細砂	暗茶褐
	19.50	0.90	細砂	暗灰褐
	20.10	0.60	粗砂	黒灰
	20.50	0.40	細砂	黄灰褐

孔内水位／測定月日：10/25 6.73

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1	1/12	1	3/32	2.8
2.00	1/11	1	2/14	4/35	3.4
3.00	1/18	1/12		2/30	2
4.00	1	2	2	5/30	5
5.00	2	2	3	7/30	7
6.00	1/21	1/16		2/37	1.6
7.00	2/12	2	2	6/32	5.6
8.00	1/15	1/8	1/12	3/35	2.6
9.00		自沈		0/30	
10.00	1	1	2/16	4/36	3.3
11.00	1	2	4	7/30	7
12.00	5	12	15	32/30	32
13.00	6	6	6	18/30	18
14.00	5	6	6	17/30	17
15.00	6	8	9	23/30	23
16.00	2	2	2	6/30	6
17.00	2	3/12	2/8	7/30	7
18.00	3/12	2/11	7/7	12/30	12
19.00	14	19	10	43/30	43
20.00	4	5/11	7/9	16/30	16
21.00	20	22	18/7	60/27	66.7

N値～深度図




20.50
0.40
細砂
黄灰褐
21
細砂
黄茶褐
22
22.15
1.65
22.60
0.45
粗砂
暗黄褐
23
礫混じり細砂
黄灰褐
23.70
1.10
24
24.15
0.45
細砂
黄褐灰
24.75
0.60
砂礫
黄灰褐
25
細砂
暗灰褐
25.95
1.20
26
土丹
黄褐灰
26.60
0.65
27
27.10
0.50
土丹
暗灰
28
土丹
黄褐灰
28.50
1.40
29
土丹
暗灰
30
30.30
1.80
20.30
21.00
20
22
18 / 7
60 / 27
66.7
21.27
22.00
6
6
7
19 / 30
19
22.30
23.00
12
19
29 / 8
60 / 28
64.3
23.28
24.00
9
20
22
51 / 30
51
24.30
25.00
20
20
20 / 8
60 / 28
64.3
25.28
26.00
24
31
5 / 2
60 / 22
81.8
26.22
27.00
16
27
17 / 4
60 / 24
75
27.24
28.00
12
27
21 / 4
60 / 24
75
28.24
29.00
12
20
22
54 / 30
54
29.30
30.00
14
21
25
60 / 30
60
30.30