新宿区地盤資料

調査整理番号　016-028

所在地　東京都新宿区舟町９－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				盛土	暗茶褐	
	3.35	3.35				
				ローム	茶褐	4.90
	5.45	2.10				
				凝灰質粘土	黄褐灰／淡青灰／乳灰	
	10.70	5.25				
				細砂	黄褐灰	
	16.00	5.30				
	16.40	0.40		シルト混り細砂	暗黒灰	
				細砂	暗青灰	
	17.90	1.50				
				シルト混り細砂	暗黒灰	
	18.80	0.90				
				細砂	暗灰	
	20.28	1.48				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/17	1/13		2/30	2
1.45					
2.15	0/4	1/27		1/31	1.0
2.46					
3.15	1/31			1/31	1.0
3.46					
4.15	1	1/8	2/13	4/31	3.9
4.46					
5.15	1	2/13	2/7	5/30	5
5.45					
6.15	1/12	1	1/8	3/30	3
6.45					
7.15	1	1/7	2/17	4/34	3.5
7.49					
8.15	2	2	2/11	6/31	5.8
8.46					
9.15	1/16	1/11	1	3/37	2.4
9.52					
10.15	1/14	1/16		2/30	2
10.45					
11.15	10	13	14	37/30	37
11.45					
12.15	12	17	19	48/30	48
12.45					
13.15	14	23	13/5	50/25	60
13.40					
14.15	14	21	15/6	50/26	57.7
14.41					
15.15	13	20	17/7	50/27	55.6
15.42					
16.15	6	10	12	28/30	28
16.45					
17.15	46	4/1		50/11	136
17.26					
18.15	15	10	13	38/30	38
18.45					
19.15	26	19	5/3	50/23	65.2
19.38					
20.15	40	10/3		50/13	115
20.28					

N値～深度図