新宿区地盤資料

調査整理番号　018-003

所在地　東京都新宿区大京町２２－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.40	1.40		埋土（ローム）		
	5.70	4.30		ローム	黄褐色	3.48
	10.45	4.75		凝灰質粘土	暗黄灰色 乳灰色	
	12.30	1.85		シルト質細砂	暗青灰色	
	12.60	0.30		粘土質シルト	暗灰色	
	13.85	1.25		細～中砂	暗灰色	
	15.10	1.25		細砂	暗灰色	
	19.65	4.55		微細砂	暗灰色	
				礫混り細砂	暗灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
2.15	1	1/8	2/15	4/33	3.6
3.15	1/11	1	2/14	4/35	3.4
4.15	1/14	1/7	2/14	4/35	3.4
5.15	1/7	2/14	2/12	5/33	4.5
6.15		1/35		1/35	0.9
7.15	1/19		1/13	2/32	1.9
8.15	3/11	3/9	5/12	11/32	10.3
9.15	1	2/16	1/7	4/33	3.6
10.15	2/12	1	1/9	4/31	3.9
11.15	2/11	3	4	9/31	8.7
12.15	4/11	5	3	12/31	11.6
13.15	6	13	14	33/30	33
14.15	17	20	13/5	50/25	60
15.15	8	10	12	30/30	30
16.15	9	15	17	41/30	41
17.15	12	17	19	48/30	48
18.15	17	33		50/20	75
19.15	12	22	16/6	50/26	57.7
20.15	50			50/10	150
21.15	50/9			50/9	167




礫混り細砂
暗灰色
砂礫
暗灰色
21
22
23
21.40
1.75
23.40
2.00
20.25
21.15
21.24
22.15
22.19
23.15
23.40
50/9
50/9
50/4
50/4
14
23
13/5
50/25
167
375
60