新宿区地盤資料

調査整理番号　022-029

所在地　東京都新宿区新宿一丁目２３－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	土質区分	色調
	1.00	1.00	埋土	暗茶灰色
	1.70	0.70	ローム	茶褐色
	2.40	0.70	粘土質ローム	暗黄茶褐色
	3.65	1.25	硬質ローム質粘土	黄茶灰色
	4.70	1.05	シルト	暗灰色
	5.85	1.15	粘土	黄灰色
	7.35	1.50	粘土	青灰色
	7.75	0.40	粘土	暗青灰色
	8.50	0.75	粘土	乳灰色
	9.60	1.10	砂混り粘土	暗灰色
	10.55	0.95	硬質砂質粘土	暗青灰色
	12.20	1.65	砂質粘土	暗灰色
	12.60	0.40	細砂	暗緑色
	13.55	0.95	砂混り粘土	暗青灰色
	14.60	1.05	硬質砂質粘土	暗青灰色
	15.60	1.00	粘土	暗青灰色
	16.85	1.25	粘土質微粒砂	暗青灰色
	17.85	1.00	硬質砂質粘土	暗青灰色
	20.85	3.00	粘土	暗青灰色
	21.20	0.35	粘土	暗青灰色

孔内水位／測定月日：8/10 3.00 ▽

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1	1/8	2/12	4/30	4
1.30					
2.00	2/14	2/6	2	6/30	6
2.30					
3.00	4	5	8	17/30	17
3.30					
4.00	2/13	1/7	3/12	6/32	5.6
4.32					
5.00	2/17	2/16		4/33	3.6
5.33					
6.00	1/15	1	1	3/35	2.6
6.35					
7.00	3	3	4	10/30	10
7.30					
8.00	2/13	1/7	2/13	5/33	4.5
8.33					
9.00	2	2	2	6/30	6
9.30					
10.00	4	5	6	15/30	15
10.30					
11.00	2	2	2/11	6/31	5.8
11.31					
12.00	2	2	6	10/30	10
12.30					
13.00	4	4	6	14/30	14
13.30					
14.00	5	6	8	19/30	19
14.30					
15.00	3	3	4	10/30	10
15.30					
16.00	8	10	12	30/30	30
16.30					
17.00	6	6	6	18/30	18
17.30					
18.00	5	5	5	15/30	15
18.30					
19.00	3/12	2/8	4/12	9/32	8.4
19.32					
20.00	3	2	4/11	9/31	8.7
20.31					
21.00	5/11	4	3/9	12/30	12

N値～深度図




20.85 3.00
21.20 0.35
粘土
暗青灰色
粘土
青灰色
21.85 0.65
硬質粘土
暗青灰色
22.85 1.00
硬質砂質粘土
暗青灰色
24.00 1.15
24.25 0.25
細砂
暗青灰色
砂礫
暗青灰色
26.60 2.35
細砂
暗緑色
29.00 2.40
29.10 0.10
細砂
暗青緑色
20.31
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.20
25.00
25.13
26.00
26.07
27.00
27.13
28.00
28.10
29.00
29.10
5 / 11
4
3 / 9
12 / 30
6
6
6
18 / 30
5
7
7
19 / 30
19
31
50 / 20
24
26 / 3
50 / 13
50 / 7
50 / 7
31
19 / 3
50 / 13
50
50 / 10
50
50 / 10
12
18
19
75
115
214
115
150
150