新宿区地盤資料

調査整理番号　022-049

所在地　東京都新宿区新宿一丁目３２－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.10	1.10		盛土	暗灰	
	4.60	3.50		ローム	茶褐	
	5.80	1.20		ローム質粘土	茶褐	5.80
	7.30	1.50		凝灰質粘土	褐灰～暗灰	
	8.60	1.30		粘土	青灰	
	10.70	2.10		凝灰質粘土	黄褐灰～帯青灰	
	13.00	2.30		砂質粘土	帯緑青灰	
	15.60	2.60		貝殻混りシルト質細砂	淡青灰	
	17.90	2.30		砂質シルト	暗灰	
	18.50	0.60		シルト混り細砂	暗灰	
				シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/11	1	1	3/31	2.9
2.15	1	1	2	4/30	4
3.15	1	1	2/13	4/33	3.6
4.15	1	1	1	3/30	3
5.15	1	1	2/15	4/35	3.4
6.15	1/15		1/15	2/30	2
7.15	1/12	1/8	2	4/30	4
8.15	1	1	2	4/30	4
9.15	2	2	2	6/30	6
10.15	2	2	3	7/30	7
11.15	2	3	3	8/30	8
12.15	2	3	4	9/30	9
13.15	17	21	12/6	50/26	57.7
14.15	15	18	17	50/30	50
15.15	13	10	8	31/30	31
16.15	5	7	10	22/30	22
17.15	5	7	11	23/30	23
18.15	12	13	24	49/30	49
19.15	5	6	8	19/30	19
20.15	5	8	11	24/30	24
21.15				26/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23.60 5.10
24.30 0.70
30.20 5.90
シルト
粘土質シルト
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.29
26.15
26.26
27.15
27.24
28.15
28.22
29.15
29.21
30.15
30.20
5 8 11 30
6 8 12 26/30
7 9 14 30/30
7 10 15 32/30
4 16 28 48/30
31 19/4 50/14
43 7/1 50/11
50/9 50/9
50/7 50/7
50/6 50/6
50/5 50/5
24
26
30
32
48
107
136
167
214
250
300