新宿区地盤資料

調査整理番号　029-002

所在地　東京都新宿区歌舞伎町一丁目２３－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		盛土	暗褐	
	5.50	4.90		ローム	茶褐	6/13 3.85
	7.60	2.10		凝灰質粘土	暗褐	
	15.40	7.80		砂礫	茶褐	
	17.00	1.60		シルト混り細砂	茶褐	
	17.50	0.50		砂礫	茶褐	
	17.90	0.40		シルト混り細砂	茶褐	
	19.30	1.40		砂礫	茶褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1/16	2/7	4/33	3.6
2.15	2/12	2/12	1/6	5/30	5
3.15	2	2	2	6/30	6
4.15	2	2	2	6/30	6
5.15	1/9	1/8	2/14	4/31	3.9
6.15	1	2	2	5/30	5
7.15	1	2/11	2	5/31	4.8
8.15	11	13	16	40/30	40
9.15	17	28	5/1	50/21	71.4
10.15	15	17	18/7	50/27	55.6
11.15	18	25	7/2	50/22	68.2
12.15	25	25/5		50/15	100
13.15	13	15	22/9	50/29	51.7
14.15	16	19	15/6	50/26	57.7
15.15	25	25/5		50/15	100
16.15	9	9	12	30/30	30
17.15	15	19	16/5	50/25	60
18.15	13	19	18/7	50/27	55.6
19.15	8	19	23	50/30	50
20.15	11	22	17/7	50/27	55.6
21.15			12/	50/	

N値～深度図




21
22
23
礫混り細砂
茶褐
23.28
3.98
20.42
21.15
21.40
22.15
22.36
23.15
23.28
11
22
7
27
55.6
13
25
12 / 5
50 / 25
60
18
28
4 / 1
50 / 21
71.4
31
19 / 3
50 / 13
115