新宿区地盤資料

調査整理番号　029-036

所在地　東京都新宿区歌舞伎町一丁目２７－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	3.50	3.50		ローム	黄褐	3.50
	4.95	1.45		砂質ローム	黄褐	
	7.25	2.30		腐植性粘土	暗灰～黒褐	
	14.95	7.70		砂礫	黄灰	
	15.45	0.50		中砂	黄褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2/11	2/11	5/32	4.7
2.15	1	2/11	2/12	5/33	4.5
3.15	2	2	2	6/30	6
4.15	7	6	5	18/30	18
5.15	2	3	2	7/30	7
6.15	1	2	2	5/30	5
7.15	20	30		50/20	75
8.15	22	28/8		50/18	83.3
9.15	10	14	16	40/30	40
10.15	9	9	13	31/30	31
11.15	50/8			50/8	188
12.15	50			50/10	150
13.15	20	30		50/20	75
14.15	35	15/5		50/15	100
15.15	7	7	8	22/30	22

N値～深度図