新宿区地盤資料

調査整理番号　032-020

所在地　東京都新宿区市谷田町二丁目１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.10	0.10		コンクリート	
1	2.00	1.90		埋土	暗茶褐色
2	2.50	0.50		細砂	暗黄褐色
	3.00	0.50		シルト	暗青灰色
3	4.05	1.05		ローム	黒茶褐色
4	4.90	0.85		ローム	茶褐色
5	5.90	1.00		凝灰質粘土	茶褐色
6	7.15	1.25		凝灰質粘土	乳灰色
7	7.80	0.65		粘土質細砂	黄褐色
8	8.70	0.90		砂レキ	暗黄茶褐色
9	9.80	1.10		レキ混り粘土質細砂	黄褐色
10	10.90	1.10		砂混り粘土	黄褐色
11	11.30	0.40		粘土質細砂	暗黄茶褐色
	11.85	0.55		粘土質細砂	暗青灰色
12	14.50	2.65		砂レキ	暗黄灰褐色
15	20.30	5.80		砂レキ	緑黄褐色
21				細砂	暗黄褐色

孔内水位／測定月日：4/7 3.90

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/56			1/56	0.5
1.71					
2.15	1/12	1	3/8	5/30	5
2.45					
3.15	1/20	1/15		2/35	1.7
3.50					
4.15	1/9	1/8	3/13	5/30	5
4.45					
5.15	1/40			1/40	0.8
5.55					
6.15		自沈		0/60	
6.75					
7.15	1/17	1	1/7	3/34	2.6
7.49					
8.15	4	4	3	11/30	11
8.45					
9.15	2	6	6	14/30	14
9.45					
10.15	3	2	5	10/30	10
10.45					
11.15	2/9	2	3/11	7/30	7
11.45					
12.15	16	13	19	48/30	48
12.45					
13.15	23	20	17/8	60/28	64.3
13.43					
14.15	21	25	14/3	60/23	78.3
14.38					
15.15	13	22	25/8	60/28	64.3
15.43					
16.15	60/2			60/2	900
16.17					
17.15	60/3			60/3	600
17.18					
18.15	25	21	15/8	61/28	65.4
18.43					
19.15	30	30/5		60/15	120
19.30					
20.15	23	28	9/4	60/24	75
20.39					
21.15			20/	60/	

N値～深度図




20.30
5.80
21
21.40
1.10
細砂
暗黄褐色
22
23
24
25
25.36
3.96
細砂
暗青灰色
23
28
4
24
75
20.39
21.15
20 / 6
60 / 26
17
23
69.2
21.41
22.15
20 / 7
60 / 27
17
23
66.7
22.42
23.15
14 / 3
60 / 23
20
26
78.3
23.38
24.15
4 / 2
55 / 22
21
30
75
24.37
25.15
6 / 1
60 / 21
22
32
85.7
25.36