新宿区地盤資料

調査整理番号　048-015

所在地　東京都新宿区神楽坂二丁目１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.40	1.40		埋土	茶褐	
	1.80	0.40		埋土	暗茶褐	
	3.50	1.70		ローム	茶褐	
	6.35	2.85		ローム	茶褐灰	
	8.80	2.45		粘土質細砂	茶褐	7.50
	10.60	1.80		粘土質細砂	茶褐灰	
	12.40	1.80		粘土質細砂	茶黄褐	
	13.30	0.90		砂質粘土	黄褐	
	13.65	0.35		細砂	暗黄褐	
	18.25	4.60		砂礫	茶灰	
	20.45	2.20		細砂	茶灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	6/30			6/30	6
1.45					
2.15	4/30			4/30	4
2.45					
3.15	3/30			3/30	3
3.45					
4.15	4/30			4/30	4
4.45					
5.15	6/30			6/30	6
5.45					
6.15	6/30			6/30	6
6.45					
7.15	9/30			9/30	9
7.45					
8.15	13/30			13/30	13
8.45					
9.15	22/30			22/30	22
9.45					
10.15	25/30			25/30	25
10.45					
11.15	38/30			38/30	38
11.45					
12.15	31/30			31/30	31
12.45					
13.15	24/30			24/30	24
13.45					
14.15	45/30			45/30	45
14.45					
15.15	50/22			50/22	68.2
15.37					
16.15	50/25			50/25	60
16.40					
17.15	50/20			50/20	75
17.35	50/2			50/2	750
18.00					
18.02					
19.15	26/30			26/30	26
19.45					
20.15	33/30			33/30	33
20.45					

N値～深度図