新宿区地盤資料

調査整理番号　067-006

所在地　東京都新宿区北山伏町１－２０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.85	0.85		埋土	暗褐灰
	5.85	5.00		ローム	黄褐
	7.95	2.10		凝灰質粘土	淡黄灰
	9.70	1.75		細砂	黄褐
	10.40	0.70		礫混り細砂	黄褐
	11.85	1.45		微細砂	黄褐
	13.15	1.30		細砂	黄褐
	13.90	0.75		腐植土	茶褐
	16.40	2.50		細砂	暗黄灰
	18.40	2.00		粘土質微細砂	黄灰
	19.20	0.80		シルト質細砂	暗灰
	19.70	0.50		粘土質シルト	暗灰
	20.70	1.00		凝灰質粘土	淡青灰
	21.15	0.45		砂質粘土	暗青灰

孔内水位／測定月日：8.00

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2/14	2/11	2/9	6/34	5.3
1.49					
2.15	1/12	2/14	1/6	4/32	3.8
2.47					
3.15	1/12	1/9	2/12	4/33	3.6
3.48					
4.15	1/13	2/15	1/6	4/34	3.5
4.49					
5.15	1/8	2/15	2/11	5/34	4.4
5.49					
6.15	1/31			1/31	1.0
6.46					
7.15	1/9	2	3/14	6/33	5.5
7.48					
8.15	3	4	4	11/30	11
8.45					
9.15	4	3	6	13/30	13
9.45					
10.15	8	9	6	23/30	23
10.45					
11.15	2	2	4	8/30	8
11.45					
12.15	5	5	8	18/30	18
12.45					
13.15	2/14	2/8	4/8	8/30	8
13.45					
14.15	3	5	7	15/30	15
14.45					
15.15	5	6	10	21/30	21
15.45					
16.15	6	5	10	21/30	21
16.45					
17.15	2	5	7	14/30	14
17.45					
18.15	5	4	5	14/30	14
18.45					
19.15	2/14	2/9	2/8	6/31	5.8
19.46					
20.15	1/14	1/9	1/9	3/32	2.8
20.47					
21.15				25/	

N値～深度図




微灰質粘土
暗青灰
20.70
1.00
砂質粘土
暗青灰
21.15
0.45
粘土質細砂
暗青灰
21.70
0.55
砂礫
暗黄灰
25.15
3.45
微細砂
暗黄灰
29.65
4.50
固結シルト
暗青灰
30.55
0.90
細砂
暗青灰
32.33
1.78
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
20.47
21.15
21.45
22.15
22.22
23.15
23.25
24.15
24.22
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.41
28.15
28.32
29.15
29.43
30.15
30.44
31.15
31.36
32.15
32.33
14 / 9 / 9 / 32
2.8
5 9 11 25 / 30
25
31 / 5 19 / 2 50 / 7
214
34 / 5 16 / 5 50 / 10
150
38 / 5 12 / 2 50 / 7
214
6 6 6 18 / 30
18
10 10 12 32 / 30
32
16 21 13 / 6 50 / 26
57.7
24 26 / 7 50 / 17
88.2
8 15 27 / 8 50 / 28
53.6
9 15 26 / 9 50 / 29
51.7
14 30 6 / 1 50 / 21
71.4
24 26 / 8 50 / 18
83.3