新宿区地盤資料

調査整理番号　077-020

所在地　東京都新宿区新小川町２－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.75	0.75		盛土	暗褐
	1.90	1.15		粘土	暗褐 黄褐
	2.70	0.80		シルト	暗茶灰
	4.80	2.10		粘土	茶黄灰 青灰 黄青灰
	6.60	1.80		砂礫	暗黄灰
	7.40	0.80		礫混り細砂	暗黄灰
	12.25	4.85		細砂	黄灰 暗黄灰
	13.70	1.45		細砂	暗黄灰
	14.75	1.05		固結粘土	黄緑灰
	16.60	1.85		シルト混り細砂	暗青灰
	19.25	2.65		細砂	暗灰 暗青灰

孔内水位／測定月日：4.60

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15～1.45	1	1	1	3／30	3
2.15～2.45	1／30			1／30	1
3.15～3.45	1		1／20	2／30	2
4.15～4.45	1	1	2	4／30	4
5.15～5.38	18	20	12／3	50／23	65.2
6.15～6.30	30	20／5		50／15	100
7.15～7.45	11	5	6	22／30	22
8.15～8.45	4	5	5	14／30	14
9.15～9.45	4	4	7	15／30	15
10.15～10.45	5	6	6	17／30	17
11.15～11.45	6	7	8	21／30	21
12.15～12.38	8	22	20／3	50／23	65.2
13.15～13.25	50			50／10	150
14.15～14.20	50／5			50／5	300
15.15～15.34	17	33／9		50／19	78.9
16.15～16.33	31	19／8		50／18	83.3
17.15～17.30	25	25／5		50／15	100
18.15～18.34	29	21／9		50／19	78.9
19.15～19.25	50			50／10	150

N値～深度図