新宿区地盤資料

調査整理番号　079-031

所在地　東京都新宿区市谷薬王寺町７０－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.20	1.20		埋土		1.20 ▽
	3.60	2.40		腐蝕土	暗褐	
	10.65	7.05		粘土混り細砂	暗黄褐	
	12.85	2.20		細砂	暗灰	
	14.60	1.75		砂混りシルト	暗灰	
	16.60	2.00		細砂	暗灰	
	19.15	2.55		砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/12	1/19		2/31	1.9
2.15	1/18	1/12		2/30	2
3.15	1/20	1/13		2/33	1.8
4.15	2	1	2	5/30	5
5.15	2	3	3	8/30	8
6.15	1	1	3	5/30	5
7.15	2	2	4	8/30	8
8.15	3	3	2	8/30	8
9.15	1	2	2	5/30	5
10.15	8	10	10	28/30	28
11.15	10	11	12	33/30	33
12.15	7	6	8	21/30	21
13.15	4	5	6	15/30	15
14.15	4	6	10	20/30	20
15.15	4	8	13	25/30	25
16.15	5	6	10	21/30	21
17.15	42	8/1		50/11	136
18.15	35	15/2		50/12	125
19.15	30	20/4		50/14	107
20.15	31	19/2		50/12	125
21.15	29	21/5		50/15	100




21
22
23
24
25
23.80
4.65
25.26
1.46
細砂
粗砂
暗灰
淡灰
20.27
21.15
21.30
22.15
22.28
23.15
23.33
24.15
24.27
25.15
25.26
29
28
21
37
40
21 / 5
22 / 3
29 / 8
13 / 2
10 / 1
50 / 15
50 / 13
50 / 18
50 / 12
50 / 11
100
115
83.3
125
136