新宿区地盤資料

調査整理番号　086-021

所在地　東京都新宿区早稲田町６８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.70	0.70		表土	暗茶褐色	
1				粘土質ローム	暗褐色	
2	2.30	1.60				2.40
3				砂質粘土	茶褐色	
	3.70	1.40				
4				粘土	黄褐色	
5	5.00	1.30				
	5.60	0.60		砂礫	黄褐色	
6				砂礫	茶褐色	
	6.70	1.10				
7				砂礫	暗青緑色	
	7.60	0.90				
8				粘土質砂礫	暗青灰色	
9						
10						
11						
12	12.13	4.53				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	2／32			2／32	1.9
1.32					
2.00	3／31			3／31	2.9
2.31					
3.00	9／30			9／30	9
3.30					
4.00	7／30			7／30	7
4.30					
5.00	50／28			50／28	53.6
5.28					
6.00	50／29			50／29	51.7
6.29					
7.00	50／26			50／26	57.7
7.26					
8.00	50／25			50／25	60
8.25					
9.00	50／9			50／9	167
9.09					
10.00	50			50／10	150
10.10					
11.00	50／14			50／14	107
11.14					
12.00	50／13			50／13	115
12.13