新宿区地盤資料

調査整理番号　088-002

所在地　東京都新宿区馬場下町６１－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				埋土	暗褐 茶褐 黒灰 茶褐	
	2.10	2.10				2.60
				凝灰質ローム	茶褐	
	3.75	1.65				
	4.25	0.50		砂質粘土	黄褐	
	4.40	0.15		中砂	暗褐	
				砂礫	暗黄 暗灰	
	5.75	1.35				
	6.15	0.40		シルト混細砂	暗灰	
				砂礫	暗緑灰	
	7.10	0.95				
	7.50	0.40		細砂	黄褐	
	7.85	0.35		砂礫	黄褐	
	8.35	0.50		細砂	暗黄褐	
				砂礫	暗黄褐	
	13.90	5.55				
				細砂	褐 暗灰	
	20.27	6.37				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				3/30	
1.45	1	1	1		3
2.25				4/30	
2.55	1	1	2		4
3.15				4/30	
3.45	1	2	1		4
4.15				9/30	
4.45	3	3	3		9
5.25				24/30	
5.55	7	7	10		24
6.15				50/10	
6.25	50				150
7.25				50/20	
7.45	28	22			75
8.15		27/5		50/15	
8.30	23				100
9.15	50/5			50/5	
9.20					300
10.15		21/3		50/13	
10.28	29				115
11.15				50/10	
11.25	50				150
12.15		5/1		50/11	
12.26	45				136
13.15	50/8			50/8	
13.23					188
14.15				50/30	
14.45	9	15	26		50
15.15			15/6	50/26	
15.41	14	21			57.7
16.15			12/5	50/25	
16.40	18	20			60
17.15				50/20	
17.35	21	29			75
18.15			10/2	50/22	
18.37	16	24			68.2
19.15				50/10	
19.25	50				150
20.15		16/2		50/12	
20.27	34				125

N値～深度図