新宿区地盤資料

調査整理番号　096-048

所在地　東京都新宿区山吹町３３７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.60	0.60		盛土	
	2.00	1.40		粘土質シルト	暗褐
	2.70	0.70		砂質シルト	淡褐
	4.70	2.00		シルト混じり砂礫	黄褐
	8.50	3.80		砂礫	暗黄灰
	9.70	1.20		細砂	暗黄灰
	12.80	3.10		細砂	暗緑灰
	14.70	1.90		中砂	暗黄灰
	15.25	0.55		細砂	暗黄灰

孔内水位／測定月日：4.40

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/15		2/30	2
1.45					
2.15	1/20	1/15		2/35	1.7
2.50					
3.15	12	10	9	31/30	31
3.45					
4.15	17	33/9		50/19	78.9
4.34					
5.15	38	12/3		50/13	115
5.28					
6.15	22	28/7		50/17	88.2
6.32					
7.15	27	23/4		50/14	107
7.29					
8.15	41	9/3		50/13	115
8.28					
9.15	38	12/4		50/14	107
9.29					
10.15	20	30/8		50/18	83.3
10.33					
11.15	20	30/7		50/17	88.2
11.32					
12.15	37	13/3		50/13	115
12.28					
13.15	21	29		50/20	75
13.35					
14.15	25	25/7		50/17	88.2
14.32					
15.15	50			50/10	150
15.25					

N値～深度図