新宿区地盤資料

調査整理番号　100-038

所在地　東京都新宿区住吉町８－１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		盛土		
1	2.10	1.50		粘土混りローム	黄褐 暗茶褐	
2	6.00	3.90		細砂	黄褐 ～ 黄灰褐	
3	7.90	1.90		細砂	黄灰褐 ～ 黄褐	
4	8.40	0.50		粘土	黄灰	
5	10.70	2.30		粗砂	暗褐灰	
6	11.80	1.10		シルト混り中砂	暗緑灰	
7	13.60	1.80		砂質シルト	暗灰	
8	15.00	1.40		シルト	暗灰	
9	17.07	2.07		砂礫	暗緑灰	
10				細砂	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/35			1/35	0.9
1.50					
2.15	4/30			4/30	4
2.45					
3.15	5/30			5/30	5
3.45					
4.15	7/30			7/30	7
4.45					
5.15	7/30			7/30	7
5.45					
6.15	8/30			8/30	8
6.45					
7.15	9/30			9/30	9
7.45					
8.15	21/30			21/30	21
8.45					
9.15	27/30			27/30	27
9.45					
10.15	28/30			28/30	28
10.45					
11.15	39/30			39/30	39
11.45					
12.15	7/30			7/30	7
12.45					
13.15	7/30			7/30	7
13.45					
14.15	7/30			7/30	7
14.45					
15.15	50/29			50/29	51.7
15.44					
16.15	50/11			50/11	136
16.26					
17.15	50/15			50/15	100
17.30					
18.15	35/30			35/30	35
18.45					
19.15	40/30			40/30	40
19.45					
20.15	50/30			50/30	50
20.45					
21.15	50/			50/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
24.00
6.93
25.09
1.09
細砂
暗青灰
細砂
暗緑灰
20.45
21.15
21.38
22.15
22.34
23.15
23.31
24.15
24.29
25.00
25.09
50/23
50/19
50/16
50/14
50/9
50
65.2
78.9
93.8
107
167