新宿区地盤資料

調査整理番号　101-019

所在地　東京都新宿区市谷台町３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		盛土	茶褐	
	3.80	3.40		ローム	茶褐	
	4.70	0.90		ローム質粘土	暗茶褐	
	8.00	3.30		粘土	乳黄灰	7.80
	10.30	2.30		粘土質細砂	黄灰	
	11.90	1.60		粘土混り細砂	黄灰	
	19.70	7.80		細砂	暗黄灰	
				砂混りシルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	2	4/30	4
2.15	1	1	1	3/30	3
3.15	1	1	1	3/30	3
4.15	1	1	2	4/30	4
5.15	1	1	2	4/30	4
6.15	1	1	2	4/30	4
7.15	1	1	2	4/30	4
8.15	1	2	3	6/30	6
9.15	2	3	3	8/30	8
10.15	6	10	15	31/30	31
11.15	11	13	20	44/30	44
12.15	6	6	7	19/30	19
13.15	6	7	9	22/30	22
14.15	10	9	10	29/30	29
15.15	10	11	11	32/30	32
16.15	10	13	13	36/30	36
17.15	10	12	13	35/30	35
18.15	3	4	5	12/30	12
19.15	6	7	8	21/30	21
20.15	2	3	3	8/30	8
21.15				6/	




21
22
23
24
25
26
27
28
29
21.60 1.90
22.70 1.10
25.90 3.20
29.35 3.45
砂混りシルト
暗灰
シルト質細砂
暗灰
砂レキ
暗灰
シルト混り微細砂
暗緑灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.32
24.15
24.18
25.15
25.30
26.15
26.35
27.15
27.39
28.15
28.42
29.15
29.35
2 3 3 / 30 8
2 2 2 6 / 30 6
4 4 6 14 / 30 14
24 26 / 7 50 / 17 88.2
50 / 3 50 / 3 500
27 23 / 5 50 / 15 100
23 27 50 / 20 75
10 23 17 / 4 50 / 24 62.5
11 21 18 / 7 50 / 27 55.6
21 29 50 / 20 75