新宿区地盤資料

調査整理番号　109-029

所在地　東京都新宿区百人町一丁目１５－３１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	土質区分	色調
0.20	0.20	コンクリート	乳白灰
0.50	0.30	埋土瓦礫混りローム	黒褐
1.10	0.60	ローム	黒褐
1.70	0.60	ローム	茶褐
2.60	0.90	ローム	茶褐褐
4.70	2.10	ローム	黄茶褐
5.60	0.90	ローム	茶黄褐
6.15	0.55	粘土質ローム	茶褐
6.60	0.45	浮石混り粘土質ローム	暗茶褐
7.10	0.50	粘土	乳茶褐灰
7.60	0.50	粘土	暗茶灰
8.50	0.90	粘土	茶灰
9.30	0.80	粘土	青緑灰
9.60	0.30	礫混り細砂	暗黄褐灰
10.50	0.90	砂礫	暗黄褐灰
12.10	1.60	砂礫	黄茶褐
14.60	2.50	砂礫	茶黄褐灰
14.90	0.30	砂質粘土	青灰
15.55	0.65	粘土質細砂	茶褐
17.10	1.55	砂礫	黄茶褐灰
18.60	1.50	粘土質細砂	茶褐灰
20.70	2.10	粘土質細砂	茶黄褐灰

孔内水位／測定月日：2/26 4.75

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/15	1	1/7	3/32	2.8
1.32					
2.00	1	2/12	2	5/32	4.7
2.32					
3.00	1/13	1/11	1/8	3/32	2.8
3.32					
4.00	1	1/7	2/13	4/30	4
4.30					
5.00	1/8	2/13	2	5/31	4.8
5.31					
6.00	1/15	1/11	1/8	3/34	2.6
6.34					
7.00	1/30			1/30	1
7.30					
8.00	1/16	1/11	1/8	3/35	2.6
8.35					
9.00	2	2	3	7/30	7
9.30					
10.00	14	11	10	35/30	35
10.30					
11.00	24	26/9		50/19	78.9
11.19					
12.00	18	13	10	41/30	41
12.30					
13.00	9	14	15	38/30	38
13.30					
14.00	11	12	12	35/30	35
14.30					
15.00	2	3	4	9/30	9
15.30					
16.00	20	26	4/1	50/21	71.4
16.21					
17.00	11	5	4	20/30	20
17.30					
18.00	5	6	7	18/30	18
18.30					
19.00	4	6	6	16/30	16
19.30					
20.00	5	6	6	17/30	17
20.30					
21.00	5	7	9	21/30	21

N値～深度図




20.70
2.10
細砂
黄茶褐
23.60
2.90
細砂
茶褐
25.10
1.50
砂質粘土
黄褐灰
26.00
0.90
細砂
茶黄褐
26.50
0.50
粘土質細砂
茶黄褐
28.60
2.10
細砂
茶黄褐
31.13
2.53
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.30
25.00
25.30
26.00
26.30
27.00
27.29
28.00
28.30
29.00
29.17
30.00
30.15
31.00
31.13
5 7 9 21/30 21
6 7 8 21/30 21
6 7 9 22/30 22
6 8 11 25/30 25
10 11 12 33/30 33
12 16 22 50/30 50
11 17 22/9 50/29 51.7
10 15 22 47/30 47
22 28/7 50/17 88.2
29 21/5 50/15 100
36 14/3 50/13 115