新宿区地盤資料

調査整理番号　109-072

所在地　東京都新宿区百人町一丁目１－２８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.45	0.45		盛土	暗褐	
	3.95	3.50		ローム	褐	6/4 3.50
	5.50	1.55		凝灰質粘土	黄褐	
	6.80	1.30		粘土	暗灰	
	7.75	0.95		有機質粘土	暗褐	
	9.50	1.75		粘土	淡青灰	
	10.90	1.40		礫混じり砂	黄灰	
	15.75	4.85		粘土混じり砂礫	黄灰	
	17.00	1.25		砂礫	青灰	
	18.60	1.60		中砂	青灰	
	19.85	1.25		細砂	青灰	
	21.00	1.15		礫混じり砂	青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2/14	1/6	4/30	4
2.15	1/16	1	1/8	3/34	2.6
3.15	1/12	1/8	2/12	4/32	3.8
4.15	1/12	1	1/8	3/30	3
5.15	1/13	1	1/7	3/30	3
6.15	1/18	1/12		2/30	2
7.15	1/12	1/8	2/14	4/34	3.5
8.15	1	2/15	1/7	4/32	3.8
9.15	2/14	1/6	2	5/30	5
10.15	4	5	5	14/30	14
11.15	36	14/3		50/13	115
12.15	15	18	17/5	50/25	60
13.15	15	9	6	30/30	30
14.15	12	12	15	39/30	39
15.15	18	24	8/3	50/23	65.2
16.15	26	24/6		50/16	93.8
17.15	13	15	16	44/30	44
18.15	12	15	17	44/30	44
19.15	12	15	19	46/30	46
20.15	10	13	18	41/30	41
21.15				11/	




礫混じり砂
青灰
21.00
1.15
硬質シルト
暗灰
22.15
1.15
砂礫
青灰
/
黄灰
27.65
5.50
細砂
黄灰
28.44
0.79
21
22
23
24
25
26
27
28
10 13 18 / 30
20.45
21.15
3 4 4 11 / 30
21.45
22.15
10 15 18 43 / 30
22.45
23.15
32 18 / 5 50 / 15
23.30
24.15
38 12 / 2 50 / 12
24.27
25.15
50 / 6 50 / 6
25.21
26.15
30 20 / 5 50 / 15
26.30
27.15
34 16 / 3 50 / 13
27.28
28.15
12 18 20 / 9 50 / 29
28.44
41
11
43
100
125
250
100
115
51.7