新宿区地盤資料

調査整理番号　117-057

所在地　東京都新宿区西早稲田一丁目５－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.30	0.30		埋土	暗青灰色	
	2.05	1.75		埋土	暗茶褐色	
	4.20	2.15		ローム	黄茶褐色	
	4.80	0.60		粘土質ローム	茶黄褐色	
	5.85	1.05		ローム質粘土	淡黄褐色	3/27 5.80
	8.60	2.75		粘土混り砂レキ	黄褐色	
	9.55	0.95		砂レキ	暗茶褐色	
	10.40	0.85		砂質シルト	黄褐色	
	11.95	1.55		シルト	暗青灰色	
	12.90	0.95		粘土質シルト	暗青灰色	
	16.75	3.85		シルト	暗青灰色	
	17.50	0.75		細砂	暗灰色	
				シルト	暗青灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	0/13	1/47		1/60	0.5
2.15	1/13	1/9	1/8	3/30	3
3.15	1/15	1/11	1	3/36	2.5
4.15	1/14	1/8	1/8	3/30	3
5.15	1/17	1/23		2/40	1.5
6.15	6	9	11	26/30	26
7.15	10	10	8	28/30	28
8.15	9	6	10	25/30	25
9.15	21	39/9		60/19	94.7
10.15	13	14	23	50/30	50
11.15	17	23	20/7	60/27	66.7
12.15	5	7	8	20/30	20
14.15	5	9	9	23/30	23
15.15	6	8	10	24/30	24
16.15	10	11	14	35/30	35
17.15	26	34/9		60/19	94.7
18.15	7	11	12	30/30	30
19.15	8	11	12	31/30	31
20.15	7	11	13	31/30	31
21.15				33/	




シルト
暗青灰色
シルト質微粒砂
茶暗灰色
細砂
暗灰色
細砂
緑暗灰色
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23.40
5.90
24.30
0.90
29.05
4.75
30.33
1.28
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.36
26.15
26.41
27.15
27.39
28.15
28.37
29.15
29.35
30.15
30.33
7 11 13 / 30 31
7 12 14 33 / 30 33
7 9 13 29 / 30 29
6 8 10 24 / 30 24
5 9 38 52 / 30 52
20 30 10 / 1 60 / 21 85.7
15 22 23 / 6 60 / 26 69.2
18 25 17 / 4 60 / 24 75
20 27 13 / 2 60 / 22 81.8
24 36 60 / 20 90
25 35 / 8 60 / 18 100