新宿区地盤資料

調査整理番号　117-098

所在地　東京都新宿区西早稲田一丁目１４－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	2.80	2.80		埋土	暗茶褐／暗茶	11/13 3.40
	3.85	1.05		腐植土	黒茶	
	5.35	1.50		砂礫	暗緑灰	
	6.90	1.55		シルト	暗灰	
	7.70	0.80		固結シルト	暗灰	
	9.50	1.80		砂質シルト	暗灰	
	14.25	4.75		硬質シルト	暗灰	
	15.60	1.35		粘土混じり細砂	黄灰	
	20.27	4.67		細砂	暗黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/20	1/20		2/40	1.5
1.55					
2.15	1/17	1/18		2/35	1.7
2.50					
3.15	1/22	1/15		2/37	1.6
3.52					
4.15	5	6	7	18/30	18
4.45					
5.15	7	7	5	19/30	19
5.45					
6.15	7	8	8	23/30	23
6.45					
7.15	7	10	11	28/30	28
7.45					
8.15	8	8	9	25/30	25
8.45					
9.15	8	9	10	27/30	27
9.45					
10.15	7	7	9	23/30	23
10.45					
11.15	7	9	10	26/30	26
11.45					
12.15	8	10	10	28/30	28
12.45					
13.15	6	7	7	20/30	20
13.45					
14.15	7	11	23	41/30	41
14.45					
15.15	29	21/4		50/14	107
15.29					
16.15	34	16/3		50/13	115
16.28					
17.15	25	25/7		50/17	88.2
17.32					
18.15	31	19/4		50/14	107
18.29					
19.15	28	22/4		50/14	107
19.29					
20.15	33	17/2		50/12	125
20.27					

N値～深度図