新宿区地盤資料

調査整理番号　118-036

所在地　東京都新宿区西早稲田二丁目１０－２３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.60	0.60		瓦礫混じりローム	暗茶褐
	2.70	2.10		ローム	黄茶褐
	4.70	2.00		ローム	黄茶褐
	5.60	0.90		ローム	黄茶褐
	6.40	0.80		粘土	茶褐灰
	8.00	1.60		砂礫	黄茶褐
	9.10	1.10		細砂	黄茶褐
	11.40	2.30		砂礫	黄茶褐
	12.60	1.20		粘土	暗青灰
	13.60	1.00		シルト質細砂	暗緑
	14.30	0.70		細砂	暗青緑
	18.80	4.50		粘土	暗青緑
	19.50	0.70		細砂	暗青緑
				粘土	暗青灰

孔内水位／測定月日：9/5 5.60 ▽

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1	1	2/14	4/34	3.5
2.00	1	1	2/15	4/35	3.4
3.00	1/24	1/14		2/38	1.6
4.00	1/24	1/14		2/38	1.6
5.00	1/12	1/8	2/13	4/33	3.6
6.00	1/35			1/35	0.9
7.00	5	7	10	22/30	22
8.00	3	2	3	8/30	8
9.00	3	6	7	16/30	16
10.00	9	16	24	49/30	49
11.00	23	27/8		50/18	83.3
12.00	9	9	11	29/30	29
13.00	9	18	25	52/30	52
14.00	15	21	14/1	50/21	71.4
15.00	9	11	13	33/30	33
16.00	7	10	12	29/30	29
17.00	7	9	11	27/30	27
18.00	7	10	12	29/30	29
19.00	30	20/3		50/13	115
20.00	7	10	13	30/30	30
21.00	8	10	13	30/30	30

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22.60 3.10
25.60 3.00
26.50 0.90
27.90 1.40
29.00 1.10
32.22 3.22
粘土
暗青灰
粘土
暗青緑
細砂
暗灰
粘土質細砂
暗灰
細砂
暗青緑
細砂
暗緑
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.30
25.00
25.30
26.00
26.17
27.00
27.27
28.00
28.19
29.00
29.20
30.00
30.18
31.00
31.20
32.00
32.22
7 10 13 30/30
8 10 12 30/30
8 9 12 29/30
7 8 10 25/30
7 8 10 25/30
7 9 13 29/30
21 29/7 50/17
18 21 11/7 50/27
18 32/9 50/19
20 30 50/20
24 26/8 50/18
23 27 50/20
22 23 5/2 50/22
30
29
25
25
29
88.2
55.6
78.9
75
83.3
75
68.2