新宿区地盤資料

調査整理番号　120-077

所在地　東京都新宿区高田馬場一丁目３０－１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.70	1.70		埋土	暗褐	
	4.80	3.10		ローム	茶褐	
	6.00	1.20		粘土	黄茶灰	5.40 ▽
	8.65	2.65		粘土質砂礫	茶灰	
	12.30	3.65		粘土質シルト	暗青灰	
	13.80	1.50		凝固シルト	暗灰	
	16.30	2.50		シルト質細砂	暗青灰	
	18.60	2.30		砂質シルト	暗灰	
	21.10	2.50		固結シルト	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				5/30	
1.45	1	2	2		5
2.15				4/30	
2.45	1	1	2		4
3.15				4/30	
3.45	1	1	2		4
4.15				6/30	
4.45	2	2	2		6
5.15	1/17	1/13		2/30	
5.45					2
6.15				21/30	
6.45	2	8	11		21
7.15			16/9	50/29	
7.44	15	19			51.7
8.15			7/1	50/21	
8.36	14	29			71.4
9.15				8/30	
9.45	2	3	3		8
10.15				13/30	
10.45	3	4	6		13
11.15				17/30	
11.45	5	5	7		17
12.15				9/30	
12.45	3	3	3		9
13.15				15/30	
13.45	4	5	6		15
14.15				48/30	
14.45	15	15	18		48
15.15			15/5	50/25	
15.40	15	20			60
16.15				15/30	
16.45	0	7	8		15
17.15				28/30	
17.45	7	8	13		28
18.15				21/30	
18.45	5	7	9		21
19.15				43/30	
19.45	10	15	18		43
20.15			14/5	50/25	
20.40	16	20			60
21.15				50/	




21
21.10
2.50
22
中砂
暗青灰
22.70
1.60
23
24
25
固結シルト
暗青灰
26
27
28
28.30
5.60
29
30
31
32
中砂
暗茶灰
33
34
35
35.35
7.05
16 20 5 25 60
20.40
21.15
23 27 50/20 75
21.35
22.15
25 25/5 50/15 100
22.30
23.15
15 17 18/9 50/29 51.7
23.44
24.15
8 10 12 30/30 30
24.45
25.15
9 11 12 32/30 32
25.45
26.15
9 11 15 35/30 35
26.45
27.15
8 11 15 34/30 34
27.45
28.15
10 15 20 45/30 45
28.45
29.15
26 34/5 60/15 120
29.30
30.15
38 12/3 50/13 115
30.28
31.15
38 12/2 50/12 125
31.27
32.15
50 50/10 150
32.25
33.15
22 28/4 50/14 107
33.29
34.15
18 32 50/20 75
34.35
35.15
16 34 50/20 75
35.35