新宿区地盤資料

調査整理番号　128-007

所在地　東京都新宿区中落合一丁目８－２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		表土	暗褐	
	5.00	4.60		ローム	茶褐	
	6.00	1.00		ローム質粘土	黄褐	
	9.25	3.25		凝灰質粘土	乳黄褐～乳黄灰～暗灰	7.50
	10.10	0.85		砂混り粘土	淡黄褐	
	10.40	0.30		細砂	淡黄灰	
	12.50	2.10		粘土混り砂礫	暗茶褐	
	13.70	1.20		シルト質細砂	暗青灰	
	20.43	6.73		砂礫	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3	3	3	9/30	9
2.15	2/15	1/5	2	5/30	5
3.15	1	2/14	2/9	5/33	4.5
4.15	1	2/13	2/8	5/31	4.8
5.15	1/25	1/13		2/38	1.6
6.15	1	1	2/13	4/33	3.6
7.15	1/11	1/9	2/14	4/34	3.5
8.15	2/13	2/12	1/5	5/30	5
9.15	2	5	5	12/30	12
10.15	17	33/7		50/17	88.2
11.15	50/6			50/6	250
12.15	50/4			50/4	375
13.15	7	6	7	20/30	20
14.15	18	26	6/2	50/22	68.2
15.15	30	20/7		50/17	88.2
16.15	12	20	18/8	50/28	53.6
17.15	14	16	20/9	50/29	51.7
18.15	22	24	4/1	50/21	71.4
19.15	35	15/4		50/14	107
20.15	15	17	18/8	50/28	53.6