新宿区地盤資料

調査整理番号　132-068

所在地　東京都新宿区上落合一丁目３－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.90	0.90		埋土	暗青灰	
	1.80	0.90		有機質シルト	濃暗灰	8/25 2.30
	3.00	1.20		砂礫	濃黄灰	
	6.10	3.10		細砂	黄灰／暗黄灰	
	7.80	1.70		砂質固結シルト	暗緑灰	
	9.30	1.50		貝殻混じりシルト	暗緑灰	
	15.60	6.30		硬質シルト	暗緑灰	
	17.80	2.20		細砂	暗灰	
				細砂	暗黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/32			1/32	0.9
1.47					
2.15	6	7	7	20/30	20
2.45					
3.15	2	2	3	7/30	7
3.45					
4.15	6	7	5	18/30	18
4.45					
5.15	7	8	10	25/30	25
5.45					
6.15	15	21	14/3	50/23	65.2
6.38					
7.15	13	12	9	34/30	34
7.45					
8.15	5	5	8	18/30	18
8.45					
9.15	6	7	7	20/30	20
9.45					
10.15	6	7	9	22/30	22
10.45					
11.15	6	7	9	22/30	22
11.45					
12.15	7	8	9	24/30	24
12.45					
13.15	6	8	8	22/30	22
13.45					
14.15	5	7	8	20/30	20
14.45					
15.15	6	7	8	21/30	21
15.45					
16.15	50/9			50/9	167
16.24					
17.15	18	25	7/2	50/22	68.2
17.37					
18.15	23	27		50/20	75
18.35					
19.15	24	26/7		50/17	88.2
19.32					
20.15	31	19/3		50/13	115
20.28					
21.15		32/		50/	




21
21.33
3.53
20.28
21.15
21.33
18
32
/
8
50
/
18
83.3