新宿区地盤資料

調査整理番号　137-007

所在地　東京都新宿区西落合三丁目１０－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				ローム	暗茶褐色	1.45 ▽
	2.80	2.80				
				粘土質ローム	茶褐色	
	4.10	1.30				
				粘土	灰褐色	
	4.90	0.80				
				粘土	淡黄褐色	
	6.50	1.60				
				粘土	淡黄褐色	
	7.70	1.20				
				粘土	暗青灰色	
	10.60	2.90				
				粘土	暗青緑色	
	11.55	0.95				
				砂礫	暗青灰色	
	17.80	6.25				
				細砂小礫混り	黒灰色	
	19.20	1.40				
	19.45	0.25		粘土	暗灰色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/16	1/14		2/30	2
1.45					
2.15	1/20	1/11		2/31	1.9
2.46					
3.15	1/15	1/17		2/32	1.9
3.47					
4.15	1/20	1		2/30	2
4.45					
5.15	1/11	1	1/9	3/30	3
5.45					
6.15	3/20	7/11		10/31	9.7
6.46					
7.15	3	4	5	12/30	12
7.45					
8.15	1/11	2	2	5/31	4.8
8.46					
9.15	1/8	2/12	2	5/30	5
9.45					
10.15	2	3	5	10/30	10
10.45					
11.15	4	5	7	16/30	16
11.45					
12.15	15	29	6/1	50/21	71.4
12.36					
13.15	22	28/9		50/19	78.9
13.34					
14.15	23	27/7		50/17	88.2
14.32					
15.15	25	25/9		50/19	78.9
15.34					
16.15	27	23/6		50/16	93.8
16.31					
17.15	24	26/8		50/18	83.3
17.33					
18.15	13	7	6	26/30	26
18.45					
19.15	3	5	7	15/30	15
19.45