新宿区地盤資料

調査整理番号　137-008

所在地　東京都新宿区西落合三丁目１０－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.50	0.50		盛土	茶褐
	3.30	2.80		ローム	黄褐
	5.60	2.30		粘土	褐灰～灰
	6.20	0.60		浮石	灰
	7.90	1.70		粘土	褐灰
	11.60	3.70		粘土	青灰
	11.90	0.30		細砂	暗灰
	15.60	3.70		砂礫	暗褐
	18.70	3.10		硬質シルト	暗灰
	20.60	1.90		砂質粘土	暗灰

孔内水位／測定月日：3.50

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/11	1	3/36	2.5
1.51					
2.15		1/20	1/14	2/34	1.8
2.49					
3.15		1/20	1/14	2/34	1.8
3.49					
4.15	1	2	2	5/30	5
4.45					
5.15	1	2	2	5/30	5
5.45					
6.15	3	4	2	9/30	9
6.45					
7.15	3	3	3	9/30	9
7.45					
8.15	2	3	3	8/30	8
8.45					
9.15	3	3	3	9/30	9
9.45					
10.15	3	4	4	11/30	11
10.45					
11.15	4	4	4	12/30	12
11.45					
12.15	50/9			50/9	167
12.24					
13.15	27	23/8		50/18	83.3
13.33					
14.15	34	16/5		50/15	100
14.30					
15.15	50			50/10	150
15.25					
16.15	2	2	3	7/30	7
16.45					
17.15	3	2	4	9/30	9
17.45					
18.15	3	5	5	13/30	13
18.45					
19.15	4	4	4	12/30	12
19.45					
20.15	4	5	6	15/30	15
20.45					
21.15	50/8			50/8	188

N値～深度図




20.60
1.90
21
22
砂礫
暗褐
23
23.60
3.00
24
砂礫・砂の互層
暗褐
24.40
0.80
細砂
暗褐
24.90
0.50
25
砂礫
暗褐
26
26.20
1.30
20.45
21.15
21.23
22.15
22.33
23.15
23.38
24.15
24.36
25.15
25.25
26.15
26.20
4
5
6
/
30
50 / 8
50 / 8
31
19 / 8
50 / 18
15
24
11 / 3
50 / 23
15
35
10 / 1
60 / 21
50
50 / 10
50 / 5
50 / 5
15
188
83.3
65.2
85.7
150
300