新宿区地盤資料

調査整理番号　137-040

所在地　東京都新宿区西落合三丁目８－７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗茶褐	
	2.75	1.95		黒ボク	黒褐	7/10 3.30
	3.70	0.95		凝灰質粘土	黄茶褐	
	6.60	2.90		粘土	淡黄灰 暗青灰	
	8.00	1.40		細砂	暗青灰	
	11.50	3.50		砂礫	暗灰	
	12.05	0.55		固結シルト	褐灰	
	13.50	1.45		シルト混じり細砂	褐灰 暗灰	
	15.45	1.95		細砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/15		2/30	2
1.45					
2.15	2	2	3	7/30	7
2.45					
3.15	1	1	2	4/30	4
3.45					
4.15	3	3	3	9/30	9
4.45					
5.15	1/15	1/15		2/30	2
5.45					
6.15	1	1	1	3/30	3
6.45					
7.15	3	4	5	12/30	12
7.45					
8.15	35	15/4		50/14	107
8.29					
9.15	42	8/2		50/12	125
9.27					
10.15	40	10/1		50/11	136
10.26					
11.15	41	9/2		50/12	125
11.27					
12.15	14	21	15/5	50/25	60
12.40					
13.15	11	8	13	32/30	32
13.45					
14.15	6	7	11	24/30	24
14.45					
15.15	8	10	10	28/30	28
15.45					

N値～深度図