新宿区地盤資料

調査整理番号　141-015
所在地　東京都新宿区北新宿一丁目６－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
0.50	0.50		埋土	暗褐	
0.80	0.30		旧表土	暗褐	
2.50	1.70		ローム	暗茶褐	
5.50	3.00		粘土質ローム	茶褐	
8.90	3.40		凝灰質粘土	暗乳灰	
14.15	5.25		砂礫	淡灰褐	9.70
14.90	0.75		粘土	淡灰褐	
15.15	0.25		礫混り粘土	淡灰褐	
18.75	3.60		シルト	暗灰	
19.75	1.00		砂礫	暗青灰	
20.90	1.15		微細砂	暗黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15 1.45	1	2	1	4/30	4
2.15 2.45	1	1	2	4/30	4
3.15 3.50	2/13	2/12	2	6/35	5.1
4.15 4.45	1	2	1	4/30	4
5.15 5.45	1	1	1	3/30	3
6.15 6.65	1/50			1/50	0.6
7.15 7.50	1/35			1/35	0.9
8.15 8.45	1/17	1/13		2/30	2
9.15 9.45	14	15	12	41/30	41
10.15 10.45	10	12	14	36/30	36
11.15 11.45	8	10	13	31/30	31
12.15 12.45	10	12	12	34/30	34
13.15 13.33	20	30/8		50/18	83.3
14.15 14.45	4	5	6	15/30	15
15.15 15.45	5	7	8	20/30	20
16.15 16.45	2	2	2	6/30	6
17.15 17.45	2	2	2	6/30	6
18.15 18.45	2	2	3	7/30	7
19.15 19.35	28	22		50/20	75
20.15 20.45	8	15	13	36/30	36
21.15				40/	



		微細砂	暗黄灰
20.90	1.15		
		砂混り硬質粘土	淡灰褐
23.70	2.80		
		微細砂	暗茶褐 〜 暗黄灰
27.25	3.55		

	8	15	13	30	36
20.45 21.15 21.45	10	13	17	40/30	40
21.45 22.15 22.44	12	20	18/9	50/29	51.7
22.44 23.15 23.41	15	19	16/6	50/26	57.7
23.41 24.15 24.35	24	26		50/20	75
24.35 25.15 25.32	28	22/7		50/17	88.2
25.32 26.15 26.30	31	19/5		50/15	100
26.30 27.15 27.25	50			50/10	150