新宿区地盤資料

調査整理番号　143-007

所在地　東京都新宿区北新宿三丁目３４－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.20	1.20		埋土	暗褐	
	1.95	0.75		有機土	暗褐	
	6.00	4.05		砂礫	黄茶 茶褐	3.85
	9.70	3.70		細砂	暗茶褐	
	16.60	6.90		微細砂	濃緑	
	17.60	1.00		微細砂	淡褐灰	
	19.40	1.80		砂混り固結シルト	淡緑灰 暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/33			1/33	0.9
1.48					
2.15	4/12	4	4	12/32	11.3
2.47					
3.15	10	16	17	43/30	43
3.45					
4.15	34	16/5		50/15	100
4.30					
5.15	16	20	14/8	50/28	53.6
5.43					
6.15	7	10	13	30/30	30
6.45					
7.15	10	11	18	39/30	39
7.45					
8.15	14	17	19/7	50/27	55.6
8.42					
9.15	23	27		50/20	75
9.35					
10.15	17	33/8		50/18	83.3
10.33					
11.15	24	26/5		50/15	100
11.30					
12.15	8	19	23/7	50/27	55.6
12.42					
13.15	8	15	16	39/30	39
13.45					
14.15	16	23	11/3	50/23	65.2
14.38					
15.15	11	21	18/5	50/25	60
15.40					
16.15	14	18	18/6	50/26	57.7
16.41					
17.15	28	22/5		50/15	100
17.30					
18.15	50/7			50/7	214
18.22					
19.15	13	23	14/5	50/25	60
19.40