新宿区地盤資料

調査整理番号　144-038

所在地　東京都新宿区北新宿四丁目２２－１４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.20	0.20		盛土	暗茶灰
	0.90	0.70		ローム	茶褐
	1.70	0.80		凝灰質シルト	暗黄灰
	3.30	1.60		粘土混り砂礫	黄褐
	5.40	2.10		砂礫	黄褐
	6.00	0.60		シルト質細砂	暗茶褐
	11.20	5.20		硬質シルト	暗黄灰 暗青灰 暗灰
	16.29	5.09		中砂	暗灰 淡緑灰 暗灰

孔内水位／測定月日：2.60

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1			1	1
1.45	30			30	
2.15	2	2	2	6	6
2.45				30	
3.15	7	14	22	43	43
3.45				30	
4.15	17	19	14	50	60
4.40			5	25	
5.15	16	10	4	30	30
5.45				30	
6.15	10	12	14	36	36
6.45				30	
7.15	9	12	16	37	37
7.45				30	
8.15	7	10	12	29	29
8.45				30	
9.15	9	10	12	31	31
9.45				30	
10.15	7	8	9	24	24
10.45				30	
11.15	8	23	19	50	60
11.40			5	25	
12.15	19	31		50	93.8
12.31		6		16	
13.15	40	10		50	136
13.26		1		11	
14.15	38	12		50	125
14.27		2		12	
15.15	26	24		50	107
15.29		4		14	
16.15	24	26		50	107
16.29		4		14	

N値～深度図