新宿区地盤資料

調査整理番号　　144-118

所在地　　東京都新宿区北新宿四丁目５－１４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	暗褐	
1	2.00	1.20		ローム	茶褐	
2	3.80	1.80		粘土質ローム	茶褐	
4	4.30	0.50		凝灰質粘土	暗黄褐	
5	8.50	4.20		粘土混り砂礫	暗黄灰	5.25 ▽
9	11.50	3.00		硬質シルト	暗青灰	
12	13.20	1.70		シルト質細砂	暗青灰	
14	17.00	3.80		粘土混り細砂	暗褐	
17	18.43	1.43		細砂	暗黄褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15				5/30	
1.45	1	2	2		5
2.15	1/20	1/11		2/31	1.9
2.46					
3.15	1/20	1/15		2/35	1.7
3.50					
4.15	1	5	10	16/30	16
4.45					
5.15	8	8	8	24/30	24
5.45					
6.15	30	10	10/4	50/24	62.5
6.39					
7.15	15	14	21/9	50/29	51.7
7.44					
8.15	14	20	16/8	50/28	53.6
8.43					
9.15	6	7	10	23/30	23
9.45					
10.15	6	8	11	25/30	25
10.45					
11.15	6	8	12	26/30	26
11.45					
12.15	6	8	11	25/30	25
12.45					
13.15	16	34/7		50/17	88.2
13.32					
14.15	26	24/8		50/18	83.3
14.33					
15.15	22	28/8		50/18	83.3
15.33					
16.15	17	20	13/3	50/23	65.2
16.38					
17.15	13	19	18/6	50/26	57.7
17.41					
18.15	12	18	20/8	50/28	53.6
18.43					

N値～深度図