# 新宿区地盤資料

調査整理番号　145-069

所在地　東京都新宿区西新宿一丁目８－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
25.50 5.70
29.50 4.00
33.40 3.90
35.70 2.30
38.29 2.59
砂礫
中砂
砂礫
細砂
固結粘土・微細砂互層
黄褐
褐
/
黄褐
暗灰褐
褐
/
暗黄褐
暗灰
12 15 13 / 30 40
20.45
21.15
11 15 13 39 / 30 39
21.45
22.15
17 20 13 / 7 50 / 27 55.6
22.42
23.15
15 19 16 / 8 50 / 28 53.6
23.43
24.15
22 28 / 7 50 / 17 88.2
24.32
25.15
10 11 6 27 / 30 27
25.45
26.15
9 9 11 29 / 30 29
26.45
27.15
7 10 13 30 / 30 30
27.45
28.15
5 7 11 23 / 30 23
28.45
29.15
8 10 13 31 / 30 31
29.45
30.15
30 20 / 6 50 / 16 93.8
30.31
31.00
50 / 4 50 / 4 375
31.04
32.15
29 21 / 4 50 / 14 107
32.29
33.15
22 28 / 7 50 / 17 88.2
33.32
34.15
38 12 / 3 50 / 13 115
34.28
35.15
31 19 / 5 50 / 15 100
35.30
36.15
24 26 50 / 20 75
36.35
37.15
18 32 / 8 50 / 18 83.3
37.33
38.15
19 31 / 4 50 / 14 107
38.29