新宿区地盤資料

調査整理番号　147-006

所在地　東京都新宿区西新宿三丁目７－３３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.30	1.30		埋土	暗褐	
	5.40	4.10		ローム	暗茶褐	
	6.60	1.20		ローム	茶褐	
	9.30	2.70		粘土質ローム	茶褐	7.60
	11.20	1.90		粘土	黄茶灰	
	13.40	2.20		粘土質細砂	暗褐灰	
	18.30	4.90		粘土質細砂	黄茶褐	
				粘土	黄灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	4	2	2	8/30	8
2.00	1	2	1	4/30	4
3.00	1	1	1	3/30	3
4.00	2	1	1	4/30	4
5.00	2	1	2	5/30	5
6.00	2	1	1	4/30	4
7.00	1	1	1	3/30	3
8.00	1/20	1/15		2/35	1.7
9.00	1/18	1/16		2/34	1.8
10.00	1/20	1/13		2/33	1.8
11.00	1	1	1	3/30	3
12.00	3	4	4	11/30	11
13.00	3	3	4	10/30	10
14.00	3	3	5	11/30	11
15.00	3	4	5	12/30	12
16.00	3	4	6	13/30	13
17.00	4	3	5	12/30	12
18.00	3	3	4	10/30	10
19.00	2	2	3	7/30	7
20.00	2	3	4	9/30	9
21.00	3/11	2/9	3	8/30	8

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21.45 3.15
25.60 4.15
28.50 2.90
29.50 1.00
32.70 3.20
35.08 2.38
シルト質細砂
砂質シルト
細砂
砂礫
細砂
暗青灰
暗青灰
緑青灰
暗青灰
暗緑灰
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.30
25.00
25.30
26.00
26.30
27.00
27.30
28.00
28.30
29.00
29.30
30.00
30.20
31.00
31.08
32.00
32.12
33.00
33.24
34.00
34.12
35.00
35.08
3 / 11
2 / 9
3
8 / 30
8
3
3
4
10 / 30
10
5
6
7
18 / 30
18
7
9
13
29 / 30
29
10
8
6
24 / 30
24
2
2
3
7 / 30
7
2
2
2
6 / 30
6
3
3
3
9 / 30
9
11
18
19
48 / 30
48
29
21
50 / 20
75
50 / 8
50 / 8
188
34
16 / 2
50 / 12
125
10
21
19 / 4
50 / 24
62.5
38
12 / 2
50 / 12
125
50 / 8
50 / 8
188