新宿区地盤資料

調査整理番号　147-026

所在地　東京都新宿区西新宿三丁目５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.50
3.10
21
粘土
茶褐
21.60
1.10
22
23
砂混りシルト
暗黄灰
24
24.60
3.00
25
26
シルト混り細砂
暗黄灰
27
28
28.60
4.00
29
礫混り細砂
暗黄灰
29.70
1.10
30
31
32
33
砂礫
暗灰
34
35
36
36.30
6.60
10 10 12 / 30 32
20.45
21.15
8 8 9 25 / 30 25
21.45
22.15
5 6 7 18 / 30 18
22.45
23.15
7 8 12 27 / 30 27
23.45
24.15
9 10 17 36 / 30 36
24.45
25.15
9 9 21 39 / 30 39
25.45
26.15
10 10 13 33 / 30 33
26.45
27.15
9 8 13 30 / 30 30
27.45
28.15
36 14 / 6 50 / 16 93.8
28.31
29.15
9 10 11 30 / 30 30
29.45
30.15
30 20 / 5 50 / 15 100
30.30
31.15
29 21 / 9 50 / 19 78.9
31.34
32.15
32 18 / 3 50 / 13 115
32.28
33.15
46 4 / 1 50 / 11 136
33.26
34.15
26 24 / 8 50 / 18 83.3
34.33
35.15
29 21 / 9 50 / 19 78.9
35.34
36.15
31 19 / 5 50 / 15 100
36.30