新宿区地盤資料

調査整理番号　149-023

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.00	1.00		盛土	暗褐～黄褐	
	1.90	0.90		ローム	黄褐	10/5 2.15
	3.30	1.40		粘土	黄褐～暗灰～黄褐	
	3.90	0.60		砂混じり粘土	暗灰	
	5.90	2.00		砂礫	暗灰	
	7.80	1.90		砂質シルト	暗灰	
	8.90	1.10		シルト質細砂	暗灰	
	10.00	1.10		細砂	暗灰	
	10.60	0.60		礫混じり細砂	暗灰	
	11.10	0.50		細砂	暗灰	
	13.40	2.30		シルト	暗灰	
	13.70	0.30		砂礫	暗灰	
	14.10	0.40		砂質シルト	暗灰	
	14.50	0.40		礫混じり細砂	暗灰	
	15.60	1.10		砂礫	暗灰～暗黄灰	
	16.30	0.70		細砂	暗灰	
	17.10	0.80		砂礫	暗灰	
	17.70	0.60		砂質シルト	暗黄灰	
	18.10	0.40		細砂	暗緑灰	
	19.90	1.80		シルト	暗灰～暗黄灰	
	20.30	0.40		中砂	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/12	1	1/15	3/37	2.4
1.52					
2.15	0/15	1/40		1/55	0.5
2.70					
3.15	1/18	1/12		2/30	2
3.45					
4.15	8	13	23	44/30	44
4.45					
5.15	13	13	11	37/30	37
5.45					
6.15	4	4	5	13/30	13
6.45					
7.15	4	4	5	13/30	13
7.45					
8.15	3	3	4	10/30	10
8.45					
9.15	7	9	10	26/30	26
9.45					
10.15	13	18	19	50/30	50
10.45					
11.15	4	3	2	9/30	9
11.45					
12.15	1	1	1	3/30	3
12.45					
13.15	5	5	4	14/30	14
13.45					
14.15	6	8	10	24/30	24
14.45					
15.15	17	18	14	49/30	49
15.45					
16.15	13	21	16	50/30	50
16.45					
17.15	7	8	11	26/30	26
17.45					
18.15	8	9	11	28/30	28
18.45					
19.15	7	12	20	39/30	39
19.45					
20.15	43	7/1		50/11	136
20.26					
21.15	28	22/6		50/16	93.8




21
22
23
24
25
20.30
0.40
24.80
4.50
25.29
0.49
砂礫
中砂
暗緑灰
暗灰
20.26
21.15
28
22 / 6
50 / 16
93.8
21.31
22.15
34
16 / 4
50 / 14
107
22.29
23.15
50 / 9
50 / 9
167
23.24
24.15
30
20 / 5
50 / 15
100
24.30
25.15
32
18 / 4
50 / 14
107
25.29