新宿区地盤資料

調査整理番号　149-044

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目８－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		表土	褐色	
1	1.45	0.65		ローム	褐色	
2				凝灰質粘土	黄褐色	3.05
3	3.85	2.40				
4				砂礫	暗青灰色	
5						
6						
7						
8	8.40	4.55				
9	9.40	1.00		シルト混じり細砂	暗青色	
10	10.65	1.25		礫混じり中砂	暗青緑色	
11				シルト	暗灰色	
12						
13						
14	14.30	3.65				
15				砂礫	青緑色	
16	16.35	2.05				
17				固結シルト	青緑灰色	
18	18.30	1.95				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3／30			3／30	3
1.45					
2.15	1／31			1／31	1.0
2.46					
3.15	2／40			2／40	1.5
3.55					
4.15	50／25			50／25	60
4.40					
5.15	50／30			50／30	50
5.45					
6.15	50／22			50／22	68.2
6.37					
7.15	33／30			33／30	33
7.45					
8.15	33／30			33／30	33
8.45					
9.15	34／30			34／30	34
9.45					
10.15	34／30			34／30	34
10.45					
11.15	7／32			7／32	6.6
11.47					
12.15	7／30			7／30	7
12.45					
13.15	8／30			8／30	8
13.45					
14.15	50／24			50／24	62.5
14.39					
15.05	50／8			50／8	188
15.13					
16.00	50／7			50／7	214
16.07					
17.10	50／27			50／27	55.6
17.37					
18.00	49／30			49／30	49
18.30					

N値～深度図