新宿区地盤資料

調査整理番号　149-057

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目１８－１４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
22.20
6.40
22.80
0.60
23.80
1.00
24.60
0.80
26.40
1.80
29.36
2.96
微細砂　硬質粘土瓦礫
固結粘土
細砂
礫混り中砂
砂礫
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
8 12 14 / 30
20.45
21.15
8 11 14 33 / 30
21.45
22.15
11 14 18 43 / 30
22.45
23.15
14 31 5 / 1 50 / 21
23.36
24.15
18 32 / 9 50 / 19
24.34
25.15
24 26 50 / 20
25.35
26.15
23 27 50 / 20
26.35
27.15
22 28 / 9 50 / 19
27.34
28.15
22 25 3 / 1 50 / 21
28.36
29.15
20 20 10 / 1 50 / 21
29.36
34
33
43
71.4
78.9
75
75
78.9
71.4
71.4