新宿区地盤資料

調査整理番号　151-031

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目９－１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.45
5.20
砂質シルト
黄褐灰
20.95
0.50
21
22
23
砂礫
黄褐灰
24
25
25.30
4.35
26
27
粘土混細砂
黄茶灰
/
青灰
28
28.20
2.90
29
粘土混中砂
褐灰
/
暗黄褐
30
30.29
2.09
3
4
4
/
30
11
20.45
50
/
9
21.15
50
/
9
167
21.24
22.15
26
24
/
8
50
/
18
83.3
22.33
23.15
45
5
/
1
50
/
11
136
23.26
24.15
50
/
6
50
/
6
250
24.21
25.15
50
/
4
50
/
4
375
25.19
26.15
21
26
3
/
1
50
/
21
71.4
26.36
27.15
21
29
/
9
50
/
19
78.9
27.34
28.15
16
20
14
/
5
50
/
25
60
28.40
29.15
26
24
/
8
50
/
18
83.3
29.33
30.15
31
19
/
4
50
/
14
107
30.29