新宿区地盤資料

調査整理番号　151-069

所在地　東京都新宿区西新宿七丁目１９－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				表土	黒灰	
	1.80	1.80				
				ローム	茶褐	2.58
	5.80	4.00				
				粘土	乳暗灰	
	7.80	2.00				
	8.30	0.50		粘土	暗褐	
				粘土	緑灰	
	10.00	1.70				
	10.70	0.70		粘土	乳灰	
	11.60	0.90		粘土混り砂	緑灰	
				細砂	暗青灰	
	13.80	2.20				
				粘土	暗緑灰	
	16.30	2.50				
				細砂	青灰	
	17.60	1.30				
				砂礫	暗青灰	
	19.27	1.67				
				細砂	暗灰	
	20.10	0.83				
	20.50	0.40		固結シルト	暗緑	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	3/30			3/30	3
1.45					
2.15	1/45			1/45	0.7
2.60					
3.15	1/30			1/30	1
3.45					
4.15	3/30			3/30	3
4.45					
5.15	4/33			4/33	3.6
5.48					
6.15	3/30			3/30	3
6.45					
7.15	3/30			3/30	3
7.45					
8.15	7/30			7/30	7
8.45					
9.15	9/30			9/30	9
9.45					
10.15	19/30			19/30	19
10.45					
11.15	21/30			21/30	21
11.45					
12.15	42/30			42/30	42
12.45					
13.15	38/30			38/30	38
13.45					
14.15	16/30			16/30	16
14.45					
15.15	16/30			16/30	16
15.45					
16.15	23/30			23/30	23
16.45					
17.15	26/30			26/30	26
17.45					
18.15	60/12			60/12	150
18.27					
19.15	60/8			60/8	225
19.23					
20.15	48/30			48/30	48
20.45					
21.15	60/6			60/6	300




20.50
0.40
固結シルト
暗緑
21
22
23
24
25
25.05
4.55
砂礫
暗青灰
20.45
21.15
21.21
22.15
22.39
23.15
23.33
24.15
24.21
24.99
25.05
60 / 6
60 / 24
60 / 18
60 / 6
60 / 6
60 / 6
/ 30
/ 30
48
300
75
100
300
300