新宿区地盤資料

調査整理番号　152-009

所在地　東京都新宿区西新宿八丁目１４－１８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.75	0.75		埋土		
	2.70	1.95		ローム	黄褐色	
	3.95	1.25		粘土質ローム	黄褐色	
	4.50	0.55		粘土	乳白色	
	7.30	2.80		凝灰質粘土	白灰～黄灰色	2/22 5.45
	8.15	0.85		粘土	黄褐色	
	9.65	1.50		粘土質微細砂	褐灰～黄灰色	
	11.05	1.40		硬質粘土	褐灰～褐色	
	11.70	0.65		シルト質粘土	暗青灰色	
	13.10	1.40		砂質粘土	暗灰色	
	16.25	3.15		砂礫	暗青灰～暗黄灰色	
	19.60	3.35		微細砂	暗青灰～暗緑青色	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/8	2/15	1/8	4/31	3.9
1.46					
2.15	1/8	1/8	2/12	4/30	4
2.45					
3.15	1/12	1/1	1/9	3/31	2.9
3.46					
4.15	1/9	1/9	2/14	4/32	3.8
4.47					
5.15	1/1	2/2	2/2	5/30	5
5.45					
6.15	1/11	1/11	1/9	3/31	2.9
6.46					
7.15	2/2	3/3	2/2	7/30	7
7.45					
8.15	3/3	4/4	4/4	11/30	11
8.45					
9.15	4/4	5/5	6/6	15/30	15
9.45					
10.15	3/3	4/4	6/6	13/30	13
10.45					
11.15	2/2	3/3	3/3	8/30	8
11.45					
12.15	2/2	2/2	2/2	6/30	6
12.45					
13.15	13/13	14/14	20/20	47/30	47
13.45					
14.15	17/17	18/18	15/9	50/29	51.7
14.44					
15.15	16/16	20/20	14/4	50/24	62.5
15.39					
16.15	19/19	16/16	15/9	50/29	51.7
16.44					
17.15	14/14	16/16	20/20	50/30	50
17.45					
18.15	10/10	12/12	28/28	50/30	50
18.45					
19.15	15/15	18/18	17/17	50/30	50
19.45					
20.15	19/19	22/22	9/2	50/22	68.2
20.37					
21.15	25/25	25/2		50/12	125

N値～深度図




21
22
23
24
24.40
4.80
砂礫
暗青灰色
20.37
21.15
21.27
22.15
22.18
23.15
23.35
24.15
24.40
19
25
50/3
28
14
22
25/2
22
19
2
17/5
22
50/12
50/3
50/20
50/25
68.2
125
500
75
60