新宿区地盤資料

調査整理番号　152-074

所在地　東京都新宿区西新宿八丁目１２－７付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
1	1.70	1.70		黒ボク土	黄褐 黒褐	
2	4.40	2.70		ローム	黒褐	
5	6.00	1.60		ローム質粘土	灰	
6	7.00	1.00		ローム質粘土	淡黄	
7	8.50	1.50		粘土	褐黄	
8	9.00	0.50		粘土	灰	
9	9.90	0.90		粘土	灰黒	
10	11.00	1.10		シルト質砂	青	
11	12.50	1.50		粘土質シルト	灰緑	
12	13.60	1.10		シルト	灰	
13	15.00	1.40		砂礫	緑褐	
14	16.70	1.70		砂礫	暗黄褐	
15	17.60	0.90		砂礫	暗黒緑	
16	18.60	1.00		固結シルト	青緑	
17						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	0/16	1/25		1/41	0.7
1.41					
2.15	1/21	1/11		2/32	1.9
2.47					
3.15	1/17	1/16		2/33	1.8
3.48					
4.15	1/35			1/35	0.9
4.50					
5.00		自沈		0/50	
5.50					
6.00	0/20	1/30		1/50	0.6
6.50					
7.00	0/20	1/30		1/50	0.6
7.50					
8.00		自沈		0/36	
8.36					
9.15	1	1	1	3/30	3
9.45					
10.15	4	6	8	18/30	18
10.45					
11.15	1/21	1/14		2/35	1.7
11.50					
12.15	1/17	1/15		2/32	1.9
12.47					
13.15	1/9	2/11	2	5/30	5
13.45					
14.15	10	7	6	23/30	23
14.45					
15.15	11	10	10	31/30	31
15.45					
16.15	10	19	8	37/30	37
16.45					
17.15	20	30		50/20	75
17.35					
18.15	5	6	8	19/30	19
18.45					
19.15	25	16	9/3	50/23	65.2
19.38					
20.15	32	18/4		50/14	107
20.29					
21.00	50/4			50/4	375
21.04					

N値～深度図




21
22
23
24
24.21
5.61
シルト混り砂礫
暗青緑
暗緑
20.29
21.00
21.04
22.00
22.06
23.00
23.10
24.15
24.21
50 / 4
50 / 6
50
50 / 6
50 / 4
50 / 6
50 / 10
50 / 6
375
250
150
250