新宿区地盤資料

調査整理番号　152-079
所在地　東京都新宿区西新宿八丁目１５－１５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深度	層厚	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
3.30	3.30	盛土	暗褐	8/12 2.30
5.80	2.50	旧表土	黒灰	8/13 5.60
8.30	2.50	粘土質ローム	暗茶褐～茶褐	
9.80	1.50	粘土	灰褐	
14.20	4.40	砂混じり粘土	茶褐	
17.80	3.60	粘土混じり砂礫	灰褐	
19.50	1.70	シルト質細砂	暗青灰	
21.30	1.80	固結シルト	暗青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15 1.45	1/30			1/30	1
2.15 2.45	1/30			1/30	1
3.15 3.46	1/23	1/8		2/31	1.9
4.15 4.47	1	2/15	1/7	4/32	3.8
5.15 5.49	1	1	2/14	4/34	3.5
6.15 6.45	1/30			1/30	1
7.15 7.47	2/12	2	2	6/32	5.6
8.15 8.50	0/20	1/15		1/35	0.9
9.15 9.46	1/11	1/9	2/11	4/31	3.9
10.15 10.45	2	2	3	7/30	7
11.15 11.45	1/15	1/15		2/30	2
12.15 12.48	1/13	1	1	3/33	2.7
13.15 13.45	1	2	2	5/30	5
14.15 14.45	7	17	19	43/30	43
15.15 15.19	50/4			50/4	375
16.15 16.30	30	20/5		50/15	100
17.15 17.45	13	17	5	35/30	35
18.15 18.45	5	7	8	20/30	20
19.15 19.45	7	11	16	34/30	34
20.15 20.45	13	13	13	39/30	39
21.15			18/	50/	





21.30	1.80	固結シルト	暗青灰	
26.00	4.70	砂礫	暗青灰	
27.33	1.33	粘土混じり細砂	灰褐	

	20.45	13	13	13	30	39
21.15	21.37	13	19	18 / 2	50 / 22	68.2
22.15	22.19	50 / 4			50 / 4	375
23.15	23.23	50 / 8			50 / 8	188
24.00	24.03	50 / 3			50 / 3	500
25.00	25.04	50 / 4			50 / 4	375
26.15	26.34	24	26 / 9		50 / 19	78.9
27.15	27.33	23	27 / 8		50 / 18	83.3