

平成 30 年 4 月 20 日

## 防犯ブザー使用における安全確認について

日頃より新宿区教育委員会の教育活動にご協力いただきましてありがとうございます。

さて、4月19日（木）に各報道機関において「防犯ブザー内の乾電池が破裂する事故が発生している」と発表されました。

国民生活センターの調査では、2016年4月以降、昨年4月までに全国の小学校で同型の防犯ブザーが約11万個配布されており、一部の乾電池に破裂の危険があるとのことでした。詳細については、下記リンクよりご覧いただけます（国民生活センターの「発表情報」のページに遷移します）。

[http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180419\\_2.html](http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180419_2.html)

お子さまの安全のため、各ご家庭で防犯ブザー内の乾電池の確認と、防犯ブザーの点検についてご確認いただきますようお願い申し上げます。

異常は乾電池のみであり、防犯ブザー本体に異常はありません。また、対象の乾電池については、以下の通りです。

### 【異常が発生した乾電池について】

- 中国製単4形乾電池
- 乾電池表面に「Vinnic」という文字と、下部に「12-2020」と書かれているもの。
- 製品についての問い合わせ先 株式会社西文館 電話03-6802-4690

### 【防犯ブザーの点検について】

- 1か月に1回、防犯ブザーが鳴るかどうか、音が小さくないかを確認してください。
- 安心にご利用いただくために、3～4か月に1度の電池交換を推奨しています。