

# 耐震補強工事実施状況

平成20年4月1日現在

教育施設課

施設名 (小学校)	校舎棟工事完了年度( )														屋内運動場工事完了年度( )													
	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19		
津久戸																												
江戸川																												
市谷																												
愛日																												
早稲田																												
鶴巻																												
牛込仲之																												
富久																												
余丁町																												
東戸山																												
四谷																												
四谷第六																												
花園																												
大久保																												
天神山																												
戸塚第一																												
戸塚第二																												
戸塚第三																												
落合第一																												
落合第二																												
落合第三																												
落合第四																												
落合第五																												
落合第六																												
淀橋第四																												
柏木																												
西新宿																												
西戸山																												

(H19は幼稚園)

\*幼稚園、子ども園を併設している小学校については園舎を含む。

施設名 (中学校・特別支援学校)	校舎棟工事完了年度( )														屋内運動場工事完了年度( )													
	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19		
牛込第一																												
牛込第二																												
牛込第三																												
四谷																												
西早稲田																												
落合																												
落合第二																												
西新宿																												
新新宿																												
西戸山																												
西戸山第二																												
新宿養護																												

\*新耐震基準建物 ... 昭和56年に施行された新しい耐震基準に基づいて建設された建物