


東京都 新宿区 余丁町小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) — ① (S≒1/7,000)

平成30年7月24日点検実施



【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

1 通学路が急に細くなっている。植え込みで視界が悪い。

＜対策内容＞
所有者に剪定を依頼、もしくは区で実施する。(新宿区) 平成30年度実施済み

2 街路灯の老朽化で照明が弱くなっており、夜は薄暗い。

＜対策内容＞
随時交換していく。(新宿区) 平成31年度実施予定

3 車両の交通量が多い。

＜対策内容＞
部分的にポストコーン等で狭窄する。(新宿区) 平成30年度実施済み

4 ガソリンスタンド前の電柱が斜めになっていて、見通しが悪い。

＜対策内容＞
電柱を管理している東京電力に申し入れを行う。 平成30年度実施済み

5 一方通行曲がり角の見通しが悪く危険である。

＜対策内容＞
注意を促す看板を2基設置する。(新宿区) 平成31年度実施予定


6 放置自転車がが多い。

＜対策内容＞
指導、撤去する。(新宿区) 平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】 小学校、牛込警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

東京都 新宿区 余丁町小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) — ② (S≒1/7,000)

平成30年7月24日点検実施



7 死角になっていて自転車等が見えづらい。

<対策内容>
道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区)

平成30年度実施済み

8 東京都の事業用地ブロック塀が破損している。

<対策内容>
破損し、動いてしまうものについては回収する。
全面的な撤去等の対応は、事業の進捗に合わせて実施する。(東京都)

平成31年度以降実施予定

9 道路反射鏡等が無いので、車や自転車等の飛び出しがあった場合、危険である

<対策内容>
区道に路面標示(止まれ・自転車の止まれマーク・
停止線)を実施する。(新宿区)

平成30年度実施済み

10 見通しが悪く、青信号をめぐけて子どもが急ぐと自転車等と衝突する可能性がある。また、電柱の支線があり、車が停止していると通れないことがある。

<対策内容>
教職員が児童へ安全教育を行う。(小学校)

平成30年度実施済み

11 見通しが悪く、青信号をめぐけて子どもが急ぐと自転車等と衝突するおそれがある。

<対策内容>
① 区道側にある看板を更新する。(新宿区)
② 中央分離帯の延長線上に
視線誘導標(ポストコーン)を設置する。(東京都)

平成30年度実施済み

【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

【対策検討メンバー】 小学校、牛込警察署、東京都(第三建設事務所)、区(教育調整課・道路課・交通対策課)