


東京都 新宿区 落合第三小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) — ① (S≒1/7,000)

平成30年8月24日点検実施



【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

1 トラックが駐車している場合、見通しが悪くなる。

<対策内容>

交差点の南側道路に路面標示を設置する。(新宿区)

平成30年度実施済み

2 一時停止しない車が多い。

<対策内容>

路側線等を改修する。(新宿区)

平成30年度実施済み

3 変則交差点がある場所だが、横断歩道が2箇所しか設置されていない。

<対策内容>

ガードレールへの反射材設置、歩行者、自転車のストップマークを設置する。(新宿区)

平成30年度実施済み

4 規制時間(7:30-9:00)を守らずに侵入してくる車が多い。

<対策内容>

- ① 旭通りの路側帯内にカラー舗装を行う。(新宿区)
- ② 交差点に規制を知らせる立看板を設置する。(新宿区)
- ③ 警察官の巡回を強化する。(戸塚警察署)
- ④ 巻き込み防止のポストコーンを設置する。(新宿区)
- ⑤ 交通規制標識を増設する。(戸塚警察署)

②~④平成30年度実施済み
①、⑤平成31年度実施予定

5 交差点手前の舗装の一部が傷んでいる。

<対策内容>


舗装打替え、止まれの路面標示の補修を行う。(新宿区)

平成30年度実施済み

【対策検討メンバー】 小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

東京都 新宿区 落合第三小学校区 (H30年度交通安全総点検 対策箇所図) — ② (S≒1/7,000)

平成30年8月24日点検実施



- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所
- : 学校区域

- | | |
|---|-------------------|
| 6 丁字路に横断歩道を設置して欲しい。 | 平成30年度実施済み |
| <対策内容>
信号機のある交差点で横断するよう教職員から児童にむけて指導する。(小学校) | |
| 7 規制時間 (7:30-9:00) を守らずに侵入してくる車が多い。 | 平成31年度実施予定 |
| <対策内容>
①規制標識の角度を運転手から見え易いよう調整する。(戸塚警察署)
②周辺道路の交通規制標識を増設する。(戸塚警察署) | |
| 8 歩道にガードレールを設置して欲しい。 | 平成30年度実施済み |
| <対策内容>
路側帯等の補修で対応する。 | |
| 9 五差路の交差点でスピードを出して通過していく車がいるため危険である。 | 平成30年度実施済み |
| <対策内容>
① 路側帯等の補修をする。(新宿区)
② 道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区) | |
| 10 五差路の交差点での自動車交通量が多く、接触事故が起こらないか不安である。 | 平成30年度実施済み |
| <対策内容>
ドライバーへ注意喚起するための立看板を設置する。(新宿区) | |
| 11 既存の注意立看板がドライバーから見えづらい。 | 平成30年度実施済み |
| <対策内容>
当該道路の入り口に立看板を設置する。(新宿区) | |

【対策検討メンバー】 小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)