


# 東京都 新宿区 下落合第四小学校区 (H30 年度交通安全総点検 対策箇所図) (S≒1/7,000)

平成30年9月21日点検実施



1 樹木がかかり、カーブミラーが見えづらくなっている。

<対策内容>

平成30年度実施済み

樹木の剪定を所有者へ依頼する。(新宿区)

【凡例】

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

— : 学校区域

【対策検討メンバー】 小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)