


# 東京都 新宿区 津久戸小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年9月25日点検実施



**1** 工事により路側帯が狭い箇所が多い。

<対策内容>  
工事会社へ安全指導を行う。(警察署)

令和2年度実施済み

**2** ・ガードパイプがない。  
・車が右左折時に路側帯に入る。

<対策内容>  
・路側帯を延長する。  
・ポストコーンを設置する  
・横断歩道を修正する。(新宿区)

令和2年度実施済み

**3** 樹木が茂り、路側帯が通行できない。

<対策内容>  
所有者に剪定を依頼する。(新宿区)

令和2年度実施済み

**4** ①曲がり角に建物があり、丁字路と認識しづらい。  
②車両が止まっていることが多く、路側帯が通行しづらい。

<対策内容>  
①・交差点内の路面標示を修正する。  
・交差点マークを再塗装する。(新宿区)  
② 店舗へ是正指導を行う。(警察署)

令和2年度実施済み

**5** ガードパイプが曲がり、路側帯に入りこんでいる。

<対策内容>  
ガードパイプを交換する。(新宿区)

令和2年度実施済み

## 【対策検討メンバー】

小学校、牛込警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)


## 【凡例】

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所

# 東京都 新宿区 津久戸小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年9月25日点検実施



**6** 放置自転車が多い。

<対策内容>  
是正指導、撤去等を行う。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**7** 車がスピードを出して走行する。

<対策内容>  
・交差点中央にゼブラ帯を設置する。  
・減速帯を設置する。  
・指導線を設置する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**8** 信号無視をする横断者が多い

<対策内容>  
古い横断幕を更新する。(警察署)

**令和2年度実施済み**

**9** 曲がり角に建物があり見通しが悪い。

<対策内容>  
道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**10** 道が狭く、車がすれ違う際に路側帯に大きく進入する。

<対策内容>  
・「通学路」の路面標示を設置する。  
・ポストコーンを設置する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**【対策検討メンバー】**

小学校、牛込警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

**【凡例】**

— : 通学路(学校指定)

○ : 対策箇所